

## درس کارگاه تراشکاری

- ۱- در اندازه گیری با کولیس زیاد بودن فشار به ورنیه چه نتیجه ای دارد؟
- ۲- چه اشکالی بوجود می آید اگر مواد نرم توسط تیغه اره فولادپر اره کاری شود؟
- ۳- در چه نوع سوهانکاری حرکت نوسانی بدن کمتر می باشد؟
- ۴- مته های مارپیچ در انتها قطر کمتری نسبت به نوک آن دارد علت آن چیست؟